
調査日時	平成25年1	2月17日 (火)	10:00 ~	10:20				
T <i>=</i>	前日	賃 れ くもり・雨・[]		地点番号	4.4		
天気	当日	晴れ くもり・雨・[]			11		
調査者	埼玉県水環境認 埼玉県環境科学 市町職員の	学国際センター 職員2名]	名称 石井緑	地公園		
所在地		富士見市水子東石井4378-2番地先 公有地・民有地(民家・会社・寺社・山林・その他)・不明						
緯度経度	[N 35° 5	0' 15.3"][E 139	° 33' 46.9″]				
	地質	不明						
	地形	段丘の崖下						
	植生など	竜のヒゲの群生						
周辺の 状況		水路・川への流入、池・池	显地など、保:	全の状況、ゴ	ミの散乱状法	兄など		
17.01	その他	水は公園の北東隅辺りで 排水路へと流れる。	で湧出し、公[園を縦断した	:後、道路下る	を横断して		
利用状況	農業用水・	<u> </u>	その他[公	園]・利.	 用なし・不明	 月		
	目視	多い・少ない・しみ出	<u>)</u> ¦す程度・湧	出見られず	不明			
湧水量		測定場所[道路脇の排水路への流出部] 湧出量[43.61] 以 分						
	測定	測定方法 容器計量・	流量換算					
採水	可• 否	採水場所[湧出口]					
	気温	10. 8 °C	臭気	無	€L	゚ゕ゙゙゚゙゠ゕ゠		
ᅶᅂ	水温	16. 28(16. 1) °C	рН	ラボ	測定	溶存酸素 (DO)		
水質測定	透視度	>100	EC	ラボ	測定	0.01		
		無色透明	ORP	227	7 mV	8. 01		
	周辺の状況	・ 、湧出地点が分かる写真	•住宅地図等	- 等(方位を記 <i>.</i>	入)			
位置図 写真等	公園を縦断する形で水路が整備されている。 湧出地点及び水路は竜のヒゲに覆われており、目立たない。 流向 湧出・採水点 流観点 山地原 阿特度 中間 (1) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4							

No. 11 石井緑地公園(富士見市水子東石井4378-2番地先)



写真① 湧出地点(採水地点)



写真② 湧出地点(採水地点)




写真③ 湧水の流れ



写真④ 湧出の確認はできず (水路底面から湧出していると推測される)



写真⑤ 流量観測地点



写真⑥

調査日時	平成25年1	2月17日(火) 9	9:30 ~ 9):50				
天気	前日	晴れ くもり・雨・[]	地	点番号	12		
\ X\	当日	晴れ (くもり・雨・[]			12		
調査者	埼玉県水環境認 埼玉県環境科学 市町職員の	学国際センター 職員2名		名]		性蓮寺北)		
所在地		富士見市水子正綱5082番地先 公有地・民有地(民家・会社・寺社・山林・その他)・不明						
緯度経度	[N 35° 5	0' 11.4"][E 139	° 33' 36.6″]				
	地質	不明						
	地形	段丘の崖下						
	植生など	水路として舗装されてい	るため、植生	:なし				
周辺の 状況	その他	水路・川への流入、池・池水は地面の底から湧出し水は性蓮寺の脇を通り、	しており、湧と	出点には弁財天	が祀られ ⁻			
利用状況	農業用水・	池・雑用水・飲用水(その他[弁	財天・水路]・	・利用なし	・不明		
	目視	多い・少ない・しみ出	はす程度・湧	出見られず・こ	不明			
湧水量	油中	測定場所[橋下のヒュー	-ム管入り口] 湧出量[67. 2]	パ/ 分		
	測定	測定方法 容器計量·	流量換算					
採水	可• 否	採水場所[湧出点]					
	気温	9. 1 ℃	臭気	無し		次左形主		
心所测点	水温	16. 73(16. 5) °C	рН	ラボ測り	定	溶存酸素 (DO)		
水質測定	透視度	>100	EC	ラボ測り	定	0 07		
	色	無色透明	ORP	176 m	١V	8. 07		
位置図写真等			- 住宅地図等	等(方位を記入)	流[向 出·採水点 観点		

No. 12 おいど(性連寺北)(富士見市水子正綱5082番地先)



写真① 湧水地全景



写真②



写真③



写真④ 湧出地点 (川底から湧出していることが確認できる)



写真⑤ 流量観測地点 (流量は2箇所の湧出地点からの合算)



写真⑥ 流量観測地点

調査日時	平成25年1	2月17日(火) 9	9:05 ~ 9	9:30		
工 /=	前日	晴れ くもり・雨・[]		地点番号	10
天気	当日	晴れ (もり・雨・[]			13
調査者	埼玉県水環境認 埼玉県環境科学 市町職員の	学国際センター 職員2名]	名称 性蓮寺	境内
所在地		子正綱5082番地 有地 (民家・会社・寺	盆・山林・	その他)・不	明	
緯度経度	[N 35° 5	0' 11.4"][E 139	° 33' 36.6"]		
	地質	不明				
	地形	段丘の崖下				
	植生など	竜のヒゲが群生				
周辺の 状況		水路・川への流入、池・沿	显地など、保	全の状況、ゴ	ミの散乱状法	兄など
1人/兀	その他	池の畔に植わっている木 た後、排水溝に流れると			た水は境内	の池に流れ
 利用状況	農業用水(池・雑用水・飲用水・	その他「			よし・不明
ממאת נו זנייף	目視	多い・少ない・しみ出		出見られず		30 191
湧水量			·····································		1 93	1년2/ 公
为小主	測定	測定方法(容器計量・			12. 40] FN/ /J
 採水	可) 否		 	1		
冰小	<u> </u>	1未水場所し 水の根本 9.0 ℃	臭気	 	 ⊧し	
	気温 水温	14. 21(14. 1) °C				溶存酸素
水質測定	水温		pН		測定 	(DO)
	透視度	>100	EC		測定 	6. 05
	色	無色透明	ORP		mV	
位置図写真等	周辺の状況、湧出地点が分かる写真・住宅地図等(方位を記入) 段丘の崖下から50m 程度離れた場所で池が 形成されている。 住職によると、湧水だけでなく雨水も流れ込ん でいるのではないか、と のこと。 雨が降った後は、お寺 の駐車場からも水が湧き出ることがある、との こと。					

No. 13 性連寺境内(富士見市水子正綱5082番地)



写真① 湧出地点 (採水、流量観測地点)



写真② 湧出地点 (採水、流量観測地点)



写真③ 採水地点

調査日時	平成25年1	2月11日(水) 9	9:00 ~ 9	:30	
T <i>E</i>	前日	晴れ・くもり・雨・[]	地点	京番号
天気	当日	晴れ (もり・雨・[]		14
調査者	埼玉県水環境設 埼玉県環境科学 市町職員の	課職員1名 埼玉県みどり自然設 対国際センター職員1名 ・同行 有・無 [R職員1名]	名利	东 栗谷津公園
所在地	富士見市針 公有地・民	· _ケ 谷1-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	社・山林・	- その他)・不明	
緯度経度	[N 35° 5	0' 06.1"][E 139	° 33' 12.5″]	
	地質	不明			
	地形	段丘の崖下			
	植生など	水路は舗装されているた	:め、植生なし	,	
周辺の 状況	その他	水路・川への流入、池・沼 湧出した後は池となって ると推測される。池にはこ 公園が窪地状となってお	おり、そのま コイが泳ぐ。	ま排水路(雨水管	管?)に放流されてい
利用状況	農業用水(池・雑用水・飲用水・	その他[]	・利用なし・不明
	目視	多い・少ない・しみ出	す程度・湧	出見られず・不	明
湧水量	測定	測定場所[湧出[]	湧出量[12	3.4] ぱぱ/分
	/ <u>/</u> / /C	測定方法 容器計量・	流量換算		
採水	可• 否	採水場所[湧出[]	
	気温	10. 4 °C	臭気	無し	次方毗害
少质测点	水温	17. 35(17. 2) °C	рН	ラボ測定	字子 溶存酸素 (DO)
水質測定	透視度	>100	EC	ラボ測定	
	色	無色透明	ORP	260 mV	6. 39
位置図写真等	公園に来て 民の方に聞 水量は普段	いたところ、 と変わらな 前日の雨の	-住宅地図等		流向 湧出·流観·採水点

No. 14 栗谷津公園(富士見市針ヶ谷1-4)



写真① 公園全景



写真② 採水·流量観測地点



写真③ 湧出地点



写真④ 採水の様子



写真⑤ 湧出地点



写真⑥ 公園全景

調査日時	平成25年1	2月11日(水) 9	9:45 ~ 1	0:00	
	前日	晴れ・くもり・雨・[]	地点番号	
天気	当日	晴れ くもり・雨・[]		15
調査者	埼玉県水環境語 埼玉県環境科学 市町職員の	学国際センター職員1名	ļ職員1名]	名称 江	嶋神社
所在地		子987番地1の先(字山 計 会社 (民家・会社 (寺)		その他)・不明	
緯度経度	[N 35° 5	0' 44.9"][E 139	° 33' 11.4″]	
	地質	不明			
	地形	段丘の崖下			
	植生など	砂利敷きとなっており、表	長面はコケが	生えている	
周辺の 状況		水路・川への流入、池・港	显地など、保	全の状況、ゴミの散乱状	況など
17.01	その他	神社(祠?)脇から湧出し	ン、敷地内を	流れて雨水管へ流れる。	•
利用状況	農業用水・	 池・雑用水・飲用水・	その他[(• 利用	なし・不明
	目視	多い・少ない・しみ出	はす程度・湧		
湧水量	NE.1	測定場所[湧出[]	湧出量[168.7]%	ル/分
	測定	 測定方法 容器計量 ©	流量換算		
採水	可) 否]]	
	気温	9. 9 °C	臭気	無し	>± ± π/> ±
	水温	17. 08(16. 9) °C	рН	ラボ測定	┥ 溶存酸素 (DO)
水質測定	透視度	>100	EC	ラボ測定	
	色	無色透明	ORP	238 mV	8. 39
位置図 写真等	 住宅地の一 地。	れており、近 理している , 湧水自体 ることなく、	中住宅地図等		充観・採水点 日土地理版 神師標準地図(2500)

No. 15 江嶋神社(富士見市水子987番地1の先(字山崎))



写真① 江嶋神社全景



写真② 採水·流量観測地点



写真③ 湧出地点




写真④ 湧水の流れ



写真⑤ 湧水の流れ

調査日時	平成25年1	2月11日 (水)	10:15 ~	10:25		
	前日	晴れ・くもり・雨・[]	ţ	地点番号	4.0
天気	当日	晴れ くもり・雨・[]			16
調査者	埼玉県水環境語 埼玉県環境科学 市町職員の	学国際センター職員1名	₹職員1名]	2	名称 来迎寺下	・来迎の泉
所在地		馬2-1-49 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	社・山林(その他)・不同	明	
緯度経度	[N 35° 5	0' 47.6"][E 139	° 32' 50.5″]		
	地質	不明				
	地形	段丘の崖下				
	植生など	溜めマス及び水路表面し	こコケが繁茂			
周辺の 状況	その他	水路・川への流入、池・池段丘に沿って、小道が通は溜めマスから流れた後め、水路の流れはほとん	iっており、そ 後、その水路!	の脇に水路か に流れている	「整備されて が湧水量が	いる。湧水 少ないた
利用状況	農業用水・	池・雞用水・飲用水・	その他[]・利用な	いて明
	目視	多い・少ない・しみ出	す程度・湧	出見られず・	・不明	
湧水量	測定	測定場所[溜めマス 測定方法 容器計量:	の流出部) 流量換質] 湧出量	13. 6	4] ぱぇ/分
 採水	可• 否		マス内の水]		
INVII	<u>;</u> 気温	11. 7 °C	臭気	無し	_	
	水温	17. 26(16. 4) °C	pH	ラボル		溶存酸素
水質測定		>100	EC	ラボル		(DO)
	<u>超加及</u> 色	無色透明	ORP	227		9. 00
位置図写真等	段丘の崖上 立っておりい ら水が湧い 出口には溜 置されており 民が利用し	にお寺が その崖下か ている。湧 めマスが設 り、地域住 やすいよう ている(溜め れる水を自 引いている			Th Sa	観・採水点


No. 16 来迎寺下·来迎の泉(富士見市鶴馬2-1-49)



写真① 湧水地全景



写真② 採水·流量観測地点



写真③ 湧出地点(溜めマス内部)



写真④ 湧水利用の状況



写真⑤ 湧水利用の状況 (近隣住宅地で利用されている)



写真⑥ 湧水の流れ

調査日時	平成25年1	2月11日(水)	10:40 ~	10:55				
工 左	前日	晴れ・くもり・雨)[]	地点番号	47			
天気	当日	晴れ・(もり・雨・[]		17			
調査者	埼玉県水環境認 埼玉県環境科学 市町職員の	課職員1名 埼玉県みどり自然説 学国際センター職員1名 ・同行 有・無 [R職員1名]	名称 谷海	車の森			
所在地		富士見市鶴馬1-16-12						
緯度経度	[N 35° 5	0' 57.4"][E 139	° 32' 34.6″]				
	地質	不明						
	地形	段丘の崖下						
	植生など	舗装はされていないが、	特になし					
周辺の 状況	その他	水路・川への流入、池・湿地など、保全の状況、ゴミの散乱状況など						
利用状況		池・雑用水・飲用水・	その他[] • 利用	ひ・不明			
	目視	多い・少ない・〇み出						
湧水量								
		測定方法 容器計量・						
採水	可• 否	採水場所[湧出['	<u> </u>]	1			
	気温	11. 5 ℃	臭気	無し 	溶存酸素			
水質測定	水温	17. 35(17. 5) ℃	рН	ラボ測定	(DO)			
小兵从人	透視度	>100	EC	ラボ測定	6. 29			
	色	無色透明	ORP	235 mV	0. 20			
位置図写真等	周辺の状況、湧出地点が分かる写真・住宅地図等(方位を記入) 湧出口から流れ出た直後に水路の幅が大きくなるため、流れが見えない状態。水量は測定不可。 流向 湧出・採水点							

No. 17 谷津の森(富士見市鶴馬1-16-12)



写真① 湧出地点(採水地点)



写真② 湧水の流れ



写真③ 湧出地点及び採水地点



写真④ 湧出地点の 場所



写真⑤ 湧出地点の場所



写真⑥ 公園の案内板

調査日時	平成25年1	2月11日 (水)	11:10 ~	11:25		
T <i>=</i>	前日	晴れ・くもり・雨・[]		地点番号	10
天気	当日	晴れ・くもり・雨・[]			18
調査者	埼玉県水環境認 埼玉県環境科学 市町職員の	学国際センター職員1名	≹職員1名]		名称 雲居	号の滝
所在地		訪1-13先 :有地 (民家・会社 (寺	沙・山林・	その他)・不	·明	
緯度経度	[N 35° 5	1' 11.2"][E 139	° 32' 46.7″]		
	地質	不明				
	地形	段丘の崖下				
		竜のヒゲ				
周辺の 状況	その他	水路・川への流入、池・港 湧出した後はたまり池と 湧水と合流する。 寺社境内のため、保全物	なっており、扌	屈り抜きの水	路を流れてN	-
利用状況	農業用水・	池 雑用水・飲用水・	その他[]•利用	なし・不明	
	目視	多い・少ない しみ出	す程度・湧	出見られず	・不明	
湧水量	測定場所[水路(ため池脇)] 湧出量[19.2] 以/分					
	測定	測定方法 容器計量・	流量換算			
採水	可一否	採水場所[湧出[コ(湧出地点)]		
	気温	12. 9 ℃	臭気	無	L	次左形主
小艇测点	水温	16. 66(16. 8) °C	рН	ラボ	測定	溶存酸素 (DO)
水質測定	透視度	>100	EC	ラボ	測定	4 47
	色	無色透明	ORP	255	mV	4. 47
	周辺の状況	、湧出地点が分かる写真	•住宅地図等	等(方位を記)	入)	
位置図 写真等	流量は、フェンスに囲われた溜め池脇の水路で測定。 なお、名称は「雲居の滝」であるが、滝のようなものは見られない。 流向 湧出・採水点流観点					

No. 18 雲居の滝(富士見市諏訪1-13先)



写真① 寺社からの道順



写真② 湧出地点と湧水の流向



写真③ 採水の様子



写真④ 採水の様子





写真⑥ 流量観測地点

調査日時	平成25年1	2月11日 (水)	11:22 ~	11:40		
T <i>=</i>	前日	晴れ・くもり・雨・[]	t	地点番号	10
天 気	当日	晴れ・くもり・雨・[]			19
調査者	埼玉県水環境語 埼玉県環境科学 市町職員の	学国際センター職員1名	果職員1名]	:	名称 諏訪氷川	l神社下
所在地	富士見市諏 公有地・民	訪1-13	2・山林・	その他)・不!	明	
緯度経度	[N 35° 5	1' 12.5″][E 139	° 32' 47.0″]		
	地質	不明				
	地形	段丘の崖下				
	植生など	竜のヒゲが繁茂。水草は	<u></u> はないが、虫類	 類は多い(アメ	ンボ等)	
周辺の		水路・川への流入、池・沿	显地など、保	全の状況、ゴ	ミの散乱状況	兄など
状況 	その他	木の根本から水が湧出しており、周囲数カ所でも湧出していることが確認できる。 寺社境内のため、保全状況は良い。ゴミは見られない。 水路は舗装されておらず、自然度は高い。				
利用状況	農業用水・	池・雑用水・飲用水・	その他[水	.路]•利用	目なし・不明	1
	目視	多い・少ない しみ出	はす程度・湧	出見られず・	・不明	
湧水量	測定場所[その他の湧水が合流した後の水路] 湧出量[253.2] 以/分					
	州仁	測定方法 容器計量·	流量換算			
採水	可• 否	採水場所[木の根本の	の湧出口]		
	気温	9. 9 °C	臭気	無し	J	次左毗害
小艇测点	水温	17. 09(16. 9) °C	рН	ラボ湃	則定	溶存酸素 (DO)
水質測定	透視度	>100	EC	ラボ湃	則定	7 70
	色	無色透明	ORP	239	mV	7. 70
	周辺の状況	、湧出地点が分かる写真	•住宅地図	等(方位を記入	()	
位置図写真等	水量は、流れが安定している場所(下流部)で 測定。木の根本からの 湧水だけでなく、その他 の湧水が合流した後の 水量を測定。					

No. 19 諏訪氷川神社下(富士見市諏訪1-13)



写真① 湧出地点(採水地点)



写真② 湧出地点




写真③ 湧出地点



写真④ 湧水の流向 (水路は自然度が高い)



写真⑤ 流量観測地点 (比較的下流の流れが安定している 場所で流量測定を実施)



写真⑥ 参道脇の階段からの位置

調査日時	平成25年1	2月11日 (水)	13:00 ~	13:35			
	前日	晴れ・くもり (雨)[]	地点番号			
天気	当日	賃 れ くもり・雨・[]		20		
-m * *	埼玉県水環境認 埼玉県環境科学	\smile	- 職員1名	名称 _ 、	`		
調査者	市町職員の]	_\ \	しの里		
	三芳町竹間	沢上通1081番地1		<u>'</u>			
所在地							
	公有地 民	:有地 (民家・会社・寺 ⁾	社・山林・	その他)・不明			
緯度経度	[N 35° 4	9' 16.8″][E 139	° 32' 54.4″]			
	地質	不明					
	地形	段丘の崖下					
E VII O	植生など	竜のヒゲ					
周辺の 状況		水路・川への流入、池・沿	記地など、保	全の状況、ゴミの散乱状	況など		
, (V)	その他	周辺は段丘の崖下で窪	地となってい	る。一帯で5つの湧出を研	在認。竜のヒ		
	ての他			動が活発なこともあり、保 道路脇の水路へ流れる			
		なり及い。房山した小は、 	心で理心を、	担応励の小品へ加化る。	0		
利用状況	農業用水•	池・雑用水・飲用水・	その他[]・利用なし・	不明		
	目視	多い・少ない・しみ出	はす程度・湧	9出見られず・不明			
湧水量	測定	測定場所[2カ所] 湧出量[452.9(池の上流部)、77.98(池脇)] 以/分					
	/ATAC	測定方法 容器計量・	 造換 第				
採水	可• 否	採水場所[池の上流語	部]	,			
	気温	12. 7 °C	臭気	無し	· 溶存酸素		
水質測定	水温	15. 87(15. 8) °C	рН	ラボ測定	(DO)		
小 真质定	透視度	>100	EC	ラボ測定	9. 14		
	色	無色透明	ORP	238 mV	3. 14		
		、湧出地点が分かる写真	•住宅地図等	等(方位を記入)			
	高低差は18	lm程度。段 住宅地であ 💝 🔭 📜		THE IN	the 2		
	り、段丘の	下部は工場 👫 🔭 🚾					
	が立地してい	いる。		27.4			
位置図	現場調査時	、多くの住	Sant I		10.5		
写真等	民が公園を り、周辺住身						
	場となってし)) ~		流向		
	えた。	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	/3/16	7/1//·	湧出点		
					採水点		
		0 40 m			流観点		

No. 20 こぶしの里(三芳町竹間沢上通1081番地1)



写真① 全景 (全ての湧水が集合し、水路に合流)



写真② 主要な湧出地点 (遊歩道から望む)



写真③ 主要な湧出地点



写真④ 主要な湧出地点 (最も奥の湧出地点)



写真⑤ その他の 湧出地点



写真⑥ その他の湧出地点

No. 20 こぶしの里(三芳町竹間沢上通1081番地1)



写真① 全景 (全ての湧水が集合し、水路に合流)



写真② 主要な湧出地点 (遊歩道から望む)



写真③ 主要な湧出地点



写真④ 主要な湧出地点 (最も奥の湧出地点)





写真⑥ その他の湧出地点

写真⑤ その他の 湧出地点