

## 12 一般取扱所でボイラーの油配管のエア抜きバルブから重油が流出した事故

### 1 発生年月


平成23年1月

### 2 施設区分

一般取扱所

### 3 物質区分

第4類第3石油類（重油）



### 4 事故概要

ボイラーの油配管のエア抜きバルブから重油が約60リットル流出し、そのうち約10リットルが河川に流出した。

また、危険物の流出事故が発生したにもかかわらず、事業所から消防機関への通報は行われなかった。

### 5 事故原因

ボイラーの油配管のエア抜きバルブが緩んでいて重油が流出したものの。

### 6 対策

- ・ 定期点検・日常点検のチェック項目に「エア抜きバルブの締め付け」を追加する等、点検を細部にわたり実施する。
- ・ 事故発生時には、応急の措置を講じるとともに、直ちに消防機関へ通報する。

### <関連する保安教育資料>

「40 日常点検の実施について」（平成23年2月発行）