# 金型鋳造法による高品質チタン鋳造技術の開発

岡田健司\*' 永野正明\*' 矢澤貞春\*' 常木裕己\*<sup>2</sup> 伊藤高太郎\*\*' 河井昭雄\*\*<sup>2</sup> 星野和義\*\*\*

Development of High-Quality Titanium Casting by the Gravity Metal Mold Process.

OKADA Kenji\*<sup>1</sup> , NAGANO Masaaki\*<sup>1</sup> , YAZAWA Sadaharu\*<sup>1</sup> , TSUNEGI Hiromi\*<sup>2</sup> ITOH Koutarou\*\*<sup>1</sup> , KAWAI Akio\*\*<sup>2</sup> , HOSHINO Kazuyoshi\*\*\*

#### 抄録

金型鋳造法により純チタンを鋳造したところ、遠心鋳造法を用いることにより内部のガス欠陥を抑制できることが判明した。更に、金型に表面処理することにより湯じわを減少させることが出来ることを認めた。金型鋳造法よるチタン鋳造技術の可能性を見いだすことができた。

キーワード:チタン,金型鋳造法,表面反応層

#### 1.はじめに

チタン系合金は、耐食性、高比強度など、優れた特性を持ち、今後の利用拡大が期待されている。

しかし活性金属であるため、溶湯 - 耐火物反応による ケースの発生、高価な耐火物や粘結剤の使用など、鋳型はチタンの鋳造にとって最大の問題点である<sup>1)</sup>。これらの問題点を金型鋳造により解決する試み<sup>2)</sup>も行われているが、金型材質や表面処理などに検討の余地を残す。

本研究では、鋳型を金型化することよって発生 しうる諸問題(急速凝固によるガス欠陥および湯 じわの発生、表面反応層の抑制、金型に適した材 質および表面処理方法、鋳造時の金型温度)につ いて検討を行った。

- \*1 材料技術部
- \*2 材料技術部(現 技術支援室)
- \*\*1 イトコー株式会社
- \*\*2 チタンキャスト株式会社
- \*\*\* 日本大学生産工学部

#### 2.実験方法

# 2.1 CCLMによる遠心鋳造実験

遠心鋳造法による、ガス欠陥および湯じわの抑制効果を検討するために、図1に示す遠心鋳造用金型を作製した。材質は SUS304、キャビティは遠心鋳造用の湯口を想定し、かつ平面部の湯じわを観察するため80mm ×80mm ×130mm の角柱状とした。



図 1 遠心鋳造用金型

ここでは、この金型を使用して表1に示す鋳造 条件3要素を組み合わせて鋳造を行った。なお、 金型温度は鋳込み時の推定温度である。

溶解はCCLM(富士電機製、磁気浮揚溶解炉) を用いた。溶解条件は、溶解量純 Ti 2kg、溶湯温 度は約1900 、注湯時間は底注ぎのため約6秒である。鋳造後、目視およびX線による内部観察を行った。

表 1 鋳造条件

| 雰囲気(atm) | 0.5 , 1.0                 |
|----------|---------------------------|
| 回転数(rpm) | 0 , 100 , 200 , 300 , 400 |
| 金型温度( )  | 20 (常温), 350              |

### 2.2 アーク溶解炉による金型材質実験

金型に適した材質や表面処理を検討するために 図2に示す構造の金型を作製した。






図 2 材質検討用金型

金型は5つの部品からなり、中央部にプレートを配し、これを挟み込む構造とした。プレートは150mm × 130mm × 10mm で、表2に示す材質およ



0rpm



100rpm

び表面処理をそれぞれ組み合わせた計9種類である。なお、プレート表面はフライス仕上げであり、 表面処理もこの状態から行った。

表2 プレートの種類

| 材質   | SUS304, SUS440C, TP340 |  |
|------|------------------------|--|
| 表面処理 | 無処理、イオン窒化、             |  |
|      | イオンプ゜レーティング゛(IP)       |  |

キャビティは肉厚による変化を観察するため長さ80mm ×幅50mm ×高さ30mm のくさび形とした。プレート以外の4部品の金型材質は SUS304である。

溶解は FlashCaster C-500 (チタンキャスト製、 非消耗電極式スカルアーク溶解炉)を用いた。溶 解条件は、溶解量純 Ti 500g、注湯時間は約0.5秒、 金型温度は常温、製品重量は約300g である。比 較のため金型鋳造品と同条件で同形状の精密鋳造 品(セラミックシェルモールド法)も作製した。

鋳造後、金型材質検討のためプレートの表面観察を、また鋳造品の結晶粒径および表面反応層の比較を行った。




200rpm




300rpm

図 3 遠心鋳造品の外観



0rpm



100rpm



200rpm



300rpm

図4 遠心鋳造品の X 線像

#### 3. 結果及び考察

## 3.1 CCLMによる遠心鋳造実験

金型温度25 、雰囲気1atm 時における回転数0, 100,200,300rpm の遠心鋳造品外観を図3、それらのX線像を図4に示す。

この結果、図3では、遠心力の大小によらず湯 じわが層状に発生している様子がわかる。これは、 注湯に時間がかかるため、金型内に充填された溶 湯が順次凝固するためであると考えられる。湯じ わと遠心力との相関は確認できなかった。

図4では、鋳造品内に一様に分散していたガスが、遠心力の増加により中央、上部と移動している様子が分かる。300rpm においては内部のガス欠陥は確認できなかった。

なお、遠心力以外の条件として雰囲気、および 金型温度についても検討を行ったが、これによる 鋳造品の湯じわや内部欠陥などの差異は確認でき なかった。実験終了後の金型を図5に、焼き付き 部断面の組織写真を図6に示す。




図5 使用後の金型




図 6 焼き付き部断面の組織写真(倍率200倍) (エッチング液:グラード溶液)

金型底面部は溶湯の直撃部であり、この部分は 大きく焼き付きを起こしていた。その他の部分に おいても若干ではあるが溶着したチタンが見受け られた。注湯時および金型加熱時の熱によって金 型が湾曲し、合わせ面に間隙が生じた。

断面の写真をみると、表面が大きく荒らされていることが分かる。面分析の結果、表層のチタンには鉄が多量に含まれており、注湯時の高熱により、金型表層部が溶け出したものと考えられる。

- 3.2 アーク溶解炉による金型材質検討実験
- 3 . 2 . 1 プレートの表面観察

使用後のプレートの一例として TP340イオン室 化処理品を図7に示す。



図7 TP340イオン窒化処理品

溶湯に接触した部分は変色を起こしており、他のプレートも量の大小はあるが、いずれも変色を起こした。表面の変色に関しては、材質によらずイオン窒化処理を施したものが少なかった。なお、TP340無処理品は鋳造品が張り付きとれなくなってしまった。これを顕微鏡観察したところ、鋳造品と金型表面が融着しており、このことから窒化およびIP処理による離型性が確認できた。

プレートの観察は、当初は断面から行ったが、 固着層の厚さは数ミクロン程度と非常に薄いもの であったので、正面からの観察とした。SUS440C 無処理品のEPMAによるプレート正面のマッピ ング像を図8示す。

同図から変色部はプレートの上にチタンが固着 したものであり、それらは表面のフライス傷の凹 部に沿って存在していることが分かる。焼き付き については、固着部にさらに固着することにより 焼き付きが進行するものと思われ、金型材質や表 面処理よりもむしろ表面状態の平滑さなど、形状 に依存する可能性が考えられる。




図 8 SUS440C無処理品のマッピング像 SUS440C 窒化処理品プレートによる金型鋳造品の外観写真を図9に示す。




図9 金型鋳造品外観

この鋳造品には湯じわの発生は無く、表面は平滑であり、鋳造状態は良好であった。中央部のくぼみは面引け、バリの発生は型締力の不足が原因であると考えられる。他のプレートを使用した鋳造品において湯じわが見られたものもあったが、それらはCCLMから得られた鋳造品ほどでは無かった。これらの鋳造品との差異から、湯じわ抑止には鋳込み速度が重要であると考えられる。

プレートの材質や表面処理の相違による鋳造品できばえについては一概にはいえないが、目視による観察結果では、無処理品にくらべ窒化および

IP処理を施したものはおむね良好であった。

# 3.2.2 凝固組織および表面反応層の比較

鋳造品の性質を調べるために、金型鋳造品および精密鋳造品の凝固組織および表面反応層の比較を行った。比較部位は鋳込み時に溶湯が直撃した部分であり、この部分は型が長時間溶湯に触れるため大きな反応を起こす部位である。金型鋳造品では変色、精密鋳造品では焼き付きを起こしていた。組織観察とEPMAによるマッピング像を図10~13に示す。




図10 金型鋳造品の組織写真(倍率13倍) (エッチング液:フッ酸20%、硝酸10%水溶液)




図 1 1 精密鋳造品の組織写真(倍率13倍) (エッチング液:フッ酸20%、硝酸10%水溶液)

この結果、図10,11から金型鋳造品の結晶粒径は精密鋳造品のそれと比較し3/4程度であり、これは金型による溶湯の急速な冷却が原因である考えられる。また、図12,13から表面反応層は金型鋳造品では約50μmであるのに対し、精密鋳造品では約50μmであるため、金型鋳造法が表面反応層の抑制に効果があることを確認した。




図12 金型鋳造品のマッピング像




図13 精密鋳造品のマッピング像

# 4.まとめ

チタン鋳造における金型鋳造法について検討を 行ったところ、以下のことが明らかとなった。

# (1)遠心鋳造法の適用について

遠心鋳造法によるガス欠陥抑制の可能性が確認 できた。金型鋳造法では、凝固が早くガス欠陥が 起こりやすいと思われ、遠心鋳造との組み合わせ は不可欠と考えられる。

なお、今回は300rpm までの回転数について実験を行ったが、金型では十分な型強度があり、さらに強力な遠心力をかけることが可能である。この方法による湯じわの抑制効果については今後の課題とする。

## (2)金型の材質、表面処理について

使用した2つの溶解炉、CCLMとアーク溶解炉では溶解量が大きく異なり、これが金型へのダメージの違いになったと考えられる。

金型鋳造法による表面反応層の抑制効果から、 特に大型鋳造品に対する期待はあるものの、金型 の特に溶湯直撃部に対するダメージが著しいの で、この部位に耐火物を配置すなどの工夫につい て検討する必要がある。

湯じわの発生については型の熱的性質によるものが大きいと考えられる。金型は通常の鋳型に比べ熱伝導率が大きく、これが湯じわの原因となっている。従って、材質的な検討よりむしろ迅速な鋳込みを行うことが効果的と考えられる。併せて金型の表面精度についての検討も必要である。

また、TP340の無処理品が溶着したこと、表面 処理品は離型ができたことから、表面処理による 離型性について確認ができた。

### (3)鋳造品の性質について

表面反応層の抑止効果は確認できた。これは金型においては、精密鋳造鋳型における溶湯 - 耐火物反応が発生しないためと考えられる。金型による急速な冷却から鋳造品の結晶粒微細化の効果も確認できた。金型鋳造品の表面は非常に平滑であり鋳肌も良好であるので、湯じわ、ガス欠陥を効果的に抑えることができれば、チタン鋳造技術として有望であると考えられる。

## 参考文献

- 1)佐藤敬:チタンの精密鋳造,鋳造工学,73,12(2001)791
- 2 ) Thomas Tom他: TITANIUM Investment Castings, Advanced Material & Process, 1(2002)59