

## 吉見浄水場の水道水(浄水場出口の水)の測定結果

※毎週水曜日採水、測定を行います。

単位: Bq/Kg

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
1月6日	不検出	不検出	不検出
1月7日	不検出	不検出	不検出
1月8日	不検出	不検出	不検出
1月9日	不検出	不検出	不検出
1月10日	不検出	不検出	不検出
1月11日	不検出	不検出	不検出
1月12日	不検出	不検出	不検出
1月13日	不検出	不検出	不検出
1月20日	不検出	不検出	不検出
1月27日	不検出	不検出	不検出
2月3日	不検出	不検出	不検出
2月10日	不検出	不検出	不検出
2月17日	不検出	不検出	不検出
2月24日	不検出	不検出	不検出
3月2日	不検出	不検出	不検出
3月9日	不検出	不検出	不検出
3月16日	不検出	不検出	不検出
3月23日	不検出	不検出	不検出
3月30日	不検出	不検出	不検出
4月6日	不検出	不検出	不検出
4月13日	不検出	不検出	不検出
4月20日	不検出	不検出	不検出
4月27日	不検出	不検出	不検出
5月4日	不検出	不検出	不検出
5月11日	不検出	不検出	不検出
5月18日	不検出	不検出	不検出
5月25日	不検出	不検出	不検出
6月1日	不検出	不検出	不検出
6月8日	不検出	不検出	不検出
6月15日	不検出	不検出	不検出
6月22日	不検出	不検出	不検出
6月29日	不検出	不検出	不検出
7月6日	不検出	不検出	不検出
7月13日	不検出	不検出	不検出
7月20日	不検出	不検出	不検出
7月27日	不検出	不検出	不検出
8月3日	不検出	不検出	不検出
8月10日	不検出	不検出	不検出
8月17日	不検出	不検出	不検出
8月24日	不検出	不検出	不検出
8月31日	不検出	不検出	不検出
9月7日	不検出	不検出	不検出
9月14日	不検出	不検出	不検出
9月21日	不検出	不検出	不検出
9月28日	不検出	不検出	不検出
10月5日	不検出	不検出	不検出
10月12日	不検出	不検出	不検出
10月19日	不検出	不検出	不検出
10月26日	不検出	不検出	不検出
11月2日	不検出	不検出	不検出

11月9日	不検出	不検出	不検出
11月16日	不検出	不検出	不検出
11月23日	不検出	不検出	不検出
11月30日	不検出	不検出	不検出
12月7日	不検出	不検出	不検出
12月14日	不検出	不検出	不検出
12月21日	不検出	不検出	不検出
12月28日	不検出	不検出	不検出