

## 行田浄水場の水道水(浄水場出口の水)の測定結果

※毎週水曜日採水、測定を行います。

単位: Bq/Kg

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
1月3日	不検出	不検出	不検出
1月10日	不検出	不検出	不検出
1月17日	不検出	不検出	不検出
1月24日	不検出	不検出	不検出
1月31日	不検出	不検出	不検出
2月7日	不検出	不検出	不検出
2月14日	不検出	不検出	不検出
2月21日	不検出	不検出	不検出
2月28日	不検出	不検出	不検出
3月7日	不検出	不検出	不検出
3月14日	不検出	不検出	不検出
3月21日	不検出	不検出	不検出
3月28日	不検出	不検出	不検出
4月4日	不検出	不検出	不検出
4月11日	不検出	不検出	不検出
4月18日	不検出	不検出	不検出
4月25日	不検出	不検出	不検出
5月2日	不検出	不検出	不検出
5月9日	不検出	不検出	不検出
5月16日	不検出	不検出	不検出
5月23日	不検出	不検出	不検出
5月30日	不検出	不検出	不検出
6月6日	不検出	不検出	不検出
6月13日	不検出	不検出	不検出
6月20日	不検出	不検出	不検出
6月27日	不検出	不検出	不検出
7月4日	不検出	不検出	不検出
7月11日	不検出	不検出	不検出
7月18日	不検出	不検出	不検出
7月25日	不検出	不検出	不検出
8月1日	不検出	不検出	不検出
8月8日	不検出	不検出	不検出
8月15日	不検出	不検出	不検出
8月22日	不検出	不検出	不検出
8月29日	不検出	不検出	不検出
9月5日	不検出	不検出	不検出
9月12日	不検出	不検出	不検出
9月19日	不検出	不検出	不検出
9月26日	不検出	不検出	不検出
10月3日	不検出	不検出	不検出
10月10日	不検出	不検出	不検出
10月17日	不検出	不検出	不検出
10月24日	不検出	不検出	不検出
10月31日	不検出	不検出	不検出
11月7日	不検出	不検出	不検出
11月14日	不検出	不検出	不検出
11月21日	不検出	不検出	不検出
11月28日	不検出	不検出	不検出
12月5日	不検出	不検出	不検出
12月12日	不検出	不検出	不検出
12月19日	不検出	不検出	不検出
12月26日	不検出	不検出	不検出