

【被災状況】 10/13 12:00時点

(河川)

■ 梶管理河川からの越水、溢水箇所(35)

- 1 江川(榑川市川田谷・上尾市領家)
- 2 不老川①(狭山市南入曽)
- 3 不老川②(入間市下藤沢)
- 4 不老川③(入間市上藤沢 藤沢橋付近)
- 5 新河岸川(川越市大仙波 豊橋上流)
- 6 市野川(小川町中爪)
- 7 葛川(毛呂山町市場 18-8)
- 8 大谷木川①(毛呂山町 鶴泊橋付近)
- 9 大谷木川②(毛呂山町 長瀬踏切付近)
- 10 毛呂川①(毛呂山町 上宿橋)
- 11 毛呂川②(毛呂山町 平山)
- 12 越辺川(毛呂山町 西戸)
- 13 藤治川(深谷市針ヶ谷)
- 14 菅蒲川(戸田市 戸田ボート場付近)
- 15 都幾川(東松山市下唐子)
- 16 槻川(小川町下古寺)
- 17 忍川(行田市佐間)
- 19 芝川(さいたま市 鏡橋付近)
- 20 柳瀬川(所沢市久米)
- 21 新江川(東松山市古塚)
- 22 越辺川(越生町)
- 23 志戸川(美里町)
- 24 姫宮落川(宮代町 東桑原)
- 25 柳瀬川(所沢市よもぎ橋)
- 26 元荒川(鴻巣市安養寺)
- 27 高麗川(日高市)
- 28 入間川(入間市野田)
- 29 飯盛川(坂戸市小沼)
- 30 飯盛川(坂戸市片柳)
- 31 高麗川(飯能市)
- 32 葛川(坂戸市 東和田)
- 33 越辺川①(越生町 津久根)

- 34 越辺川②(越生町津久根)
- 35 越辺川③(越生町津久根)

■河川管理施設等被害(28)

- 1 槻川(小川町下古寺)
- 2 新江川(東松山市古藻)
- 3 不老川(狭山市南入曾)
- 4 兜川(小川町角山)
- 5 志戸川(美里町阿那志)
- 6 小山川(美里町下尻玉)
- 7 成木川(飯能市落合)
- 8 高麗川(日高市台)
- 9 高麗川(日高市新堀)
- 10 入間川(飯能市赤沢)
- 11 成木川(飯能市上畑)
- 12 入間川(飯能市赤沢)
- 13 越辺川(越生町小杉)
- 14 大谷木川(毛呂山町長瀬)
- 15 高麗川(日高市久保)
- 16 高麗川(日高市高麗川本郷)
- 17 入間川(飯能市赤沢)
- 18 高麗川(日高市新堀)
- 19 小森川(小鹿野町)
- 20 横瀬川(秩父市山田)
- 21 横瀬川(秩父市原谷)
- 22 小森川(小鹿野町両神小森)
- 23 赤平川(小鹿野町小鹿野)
- 24 生川(横瀬町横瀬)
- 25 横瀬川(秩父市大野原)
- 26 伝右川(草加市学園町)
- 27 柳瀬川(所沢市坂之下)
- 28 不老川(狭山市北入曾)

■直轄管河川からの越水、溢水箇所(2)

- 1 都幾川(東松山市葛袋)
- 2 越辺川(川越市平塚新田)

(砂防)

■土砂災害箇所(26)

- 1 定峰(秩父市)
- 2 別所(秩父市)
- 3 金沢(皆野町)
- 4 三沢(皆野町)
- 5 白子(和光市)
- 6 白石(美里町)
- 7 下児玉(美里町)
- 8 猪俣(美里町)
- 9 坂本(東秩父村)
- 10 柴(東秩父村)
- 11 大内沢(東秩父村)
- 12 奥沢上(東秩父村)
- 13 御堂(東秩父村)
- 14 萩平(東秩父村)
- 15 栗和田(東秩父村)
- 16 皆谷(東秩父村)
- 17 白石(東秩父村)
- 18 勝呂(小川町)
- 19 麦原(越生町)
- 20 小杉(越生町)
- 21 横瀬(横瀬町)
- 22 芦ヶ久保(横瀬町)
- 23 中津川(秩父市)
- 24 浦山(秩父市)
- 25 河原沢(小鹿野町)
- 26 金子坂(入間市)

※いずれも人的被害なし

※林道、道路被害除く

■現在の対応状況と当面の予定

- 1 被災状況について全容把握に向け速やかに調査中
- 2 河川管理施設等被害があった箇所については応急対策方法を検討中