

○河川(10月14日10:00現在)

■土砂災害被害状況

※全壊、半壊、一部破損、床上・床下浸水全ての合計

事務所	市町村	地区	発生件数	人的被害			住家被害 (棟)※	公共施設被害		備考
				死者 (人)	行方 不明者 (人)	負傷者 (人)		被害数 (棟)	施設の名 称	
1	朝霞	ワコウシ 和光市	白子	1						
2	飯能	イルマン 入間市	金子坂	1						
3	飯能	オゴセマチ 越生町	小杉	1						
4	飯能	オゴセマチ 越生町	麦原	1						
5	飯能	オゴセマチ 越生町	龍ヶ谷	1						
6	東松山	オガワマチ 小川町	勝呂	1						
7	東松山	ハトヤママチ 鳩山町	石坂	1						
8	東松山	トキガワマチ ときがわ町	大野	2						
9	東松山	トキガワマチ ときがわ町	大附	1						
10	東松山	ヒガシチチブムラ 東秩父村	大内沢	1						
11	東松山	ヒガシチチブムラ 東秩父村	奥沢上	1						
12	東松山	ヒガシチチブムラ 東秩父村	皆谷	2						
13	東松山	ヒガシチチブムラ 東秩父村	栗和田	1						
14	東松山	ヒガシチチブムラ 東秩父村	坂本	2						
15	東松山	ヒガシチチブムラ 東秩父村	柴	1						
16	東松山	ヒガシチチブムラ 東秩父村	白石	5						
17	東松山	ヒガシチチブムラ 東秩父村	御堂	1						
18	東松山	ヒガシチチブムラ 東秩父村	荻平	1						
19	秩父	チチブン 秩父市	浦山	1						
20	秩父	チチブン 秩父市	大達原	1						
21	秩父	チチブン 秩父市	神岡	1						
22	秩父	チチブン 秩父市	定峰	1						
23	秩父	チチブン 秩父市	中津川	1						
24	秩父	チチブン 秩父市	別所	2						
25	秩父	チチブン 秩父市	光岩	1						
26	秩父	ヨコセマチ 横瀬町	芦ヶ久保	1						
27	秩父	ヨコセマチ 横瀬町	横瀬	1						
28	秩父	ミナノマチ 皆野町	金沢	1						
29	秩父	ミナノマチ 皆野町	三沢	1						
30	秩父	オガノマチ 小鹿野町	河原沢	1						
31	本庄	ミサトマチ 美里町	猪俣	1						
32	本庄	ミサトマチ 美里町	下児玉	1						
33	本庄	ミサトマチ 美里町	白石	1						
34	熊谷	ヨリイマチ 寄居町	秋山	1						
35	熊谷	ヨリイマチ 寄居町	風布	1						
合計			43							