

○河川(10月14日17:00現在)

■土砂災害被害状況

■土砂災害被害状況

※全壊、半壊、一部破損、床上・床下浸水全ての合計

事務所	市町村	地区	発生件数	事務所	市町村	地区	発生件数	人的被害			住家被害 (棟)※	公共施設被害		備考
								死者 (人)	行方 不明者 (人)	負傷者 (人)		被害数 (棟)	施設 の名称	
1	朝霞 ワコウシ 和光市	白子	1	21	秩父	チチブシ 秩父市	浦山	1						
2	飯能 イルマンシ 入間市	金子坂	1	22	秩父	チチブシ 秩父市	大達原	1						
3	飯能 オゴセマチ 越生町	小杉	1	23	秩父	チチブシ 秩父市	神岡	1						
4	飯能 オゴセマチ 越生町	麦原	1	24	秩父	チチブシ 秩父市	定峰	1						
5	飯能 オゴセマチ 越生町	龍ヶ谷	1	25	秩父	チチブシ 秩父市	中津川	1						
6	東松山 オガワマチ 小川町	勝呂	1	26	秩父	チチブシ 秩父市	別所	2						
7	東松山 ハトヤママチ 鳩山町	石坂	1	27	秩父	チチブシ 秩父市	光岩	1						
8	東松山 マヂ ときがわ町	大野	2	28	秩父	ヨコセマチ 横瀬町	芦ヶ久保	1						
9	東松山 マヂ ときがわ町	大附	1	29	秩父	ヨコセマチ 横瀬町	横瀬	1						
10	東松山 ヒガシチチブムラ 東秩父村	大内沢	1	30	秩父	ミナノマチ 皆野町	金沢	1						
11	東松山 ヒガシチチブムラ 東秩父村	奥沢上	1	31	秩父	ミナノマチ 皆野町	三沢	1						
12	東松山 ヒガシチチブムラ 東秩父村	皆谷	2	32	秩父	オガノマチ 小鹿野町	河原沢	1						
13	東松山 ヒガシチチブムラ 東秩父村	栗和田	1	33	本庄	ミサトマチ 美里町	猪俣	1						
14	東松山 ヒガシチチブムラ 東秩父村	坂本	2	34	本庄	ミサトマチ 美里町	下児玉	1						
15	東松山 ヒガシチチブムラ 東秩父村	柴	1	35	本庄	ミサトマチ 美里町	白石	1						
16	東松山 ヒガシチチブムラ 東秩父村	白石	5	36	熊谷	ヨリイマチ 寄居町	秋山	1						
17	東松山 ヒガシチチブムラ 東秩父村	御堂	1	37	熊谷	ヨリイマチ 寄居町	風布	1						
18	東松山 ヒガシチチブムラ 東秩父村	荻平	1	38	熊谷	ヨリイマチ 寄居町	用土	1						
19	東松山 ハトヤママチ 鳩山町	石坂	1	39	熊谷	ヨリイマチ 寄居町	金尾	1						
20	東松山 オガワマチ 小川町	前高谷	1	40	熊谷	ヨリイマチ 寄居町	末野	1						
合計				48										

--	--	--	--