

○河川(10月21日14:00現在)

■土砂災害被害状況

事務所	市町村	地区	発生件数	人的被害			住家被害 (棟)※	公共施設被害		備考
				死者 (人)	行方 不明者 (人)	負傷者 (人)		その他 被害数	施設の名 称	
1	朝霞	わこうし 和光市	しらこ 白子	1	0	0	0	1	上下水道管	応急対応済。
2	飯能	いるまし 入間市	かねこざか 金子坂	1	0	0	0	0		応急対応済。
3	飯能	おごせまち 越生町	こすぎ 小杉	1	0	0	0	0		応急対応実施中。
4	東松山	おがわまち 小川町	きべ 木部	1	0	0	0	0		応急対応済。
5	東松山	おがわまち 小川町	きるこ 木呂子	1	0	0	0	1		応急対応実施中。
6	東松山	ときがわまち 大附	おおつき 大附	1	0	0	0	0		応急対応実施中。
7	東松山	ひがしちちぶむら 東秩父村	おおうちさわ 大内沢	1	0	0	0	1	NTT柱	応急対応実施中。
8	東松山	ひがしちちぶむら 東秩父村	かみや 皆谷	1	0	0	0	0		復旧方法検討中。
9	東松山	ひがしちちぶむら 東秩父村	さかもと 坂本	2	0	0	0	0		応急対応済。
10	東松山	ひがしちちぶむら 東秩父村	しろいし 白石	1	0	0	0	0		応急対応済。
11	東松山	ひがしちちぶむら 東秩父村	むこぼり 向堀	1	0	0	0	0		応急対応済。
12	秩父	ちちぶし 秩父市	さだみね 定峰	1	0	0	0	0		
13	秩父	ちちぶし 秩父市	べつしよ 別所	3	0	0	0	1	県営秩父ミュージアムパーク	復旧方法検討のため現場調査実施中。
14	秩父	みなのみち 皆野町	かなざわ 金沢	1	0	0	0	3		応急対応済。
15	秩父	みなのみち 皆野町	みさわ 三沢	1	0	0	0	1		応急対応実施中。
16	秩父	おがのまち 小鹿野町	かわらさわ 河原沢	1	0	0	0	0		
17	秩父	おがのまち 小鹿野町	いいで 飯田	1	0	0	0	1	町道	応急対応済(通行止)。
18	本庄	みさとまち 美里町	しろいし 白石	1	0	0	0	0		
19	熊谷	よりのまち 寄居町	あきやま 秋山	1	0	0	0	1	町道	応急対応実施中。
20	熊谷	よりのまち 寄居町	かなお 金尾	1	0	0	0	0		
合計			23	0	0	0				

※ 現場調査の結果により、土砂災害被害の件数に変更が生じる可能性があります。