


浸水被害と河川整備率の関係

河川整備の進捗により、浸水被害が大幅に減少

令和元年東日本台風と昭和57年台風第18号との比較



<出典>

※ 1、2 S57.9台風18号水害調査報告書 (埼玉県)

※ 3 県が委託した測量会社が、衛星写真等から判別し、集計したもの (調節池や内水氾濫等を含む)

※ 4 記者発表資料37報 (埼玉県)