

## 行田浄水場の原水の測定結果

単位: Bq/Kg

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
1月2日	不検出	不検出	不検出
1月9日	不検出	不検出	不検出
1月16日	不検出	不検出	不検出
1月23日	不検出	不検出	不検出
1月30日	不検出	不検出	不検出
2月6日	不検出	不検出	不検出
2月13日	不検出	不検出	不検出
2月20日	不検出	不検出	不検出
2月27日	不検出	不検出	不検出
3月6日	不検出	不検出	不検出
3月13日	不検出	不検出	不検出
3月20日	不検出	不検出	不検出
3月27日	不検出	不検出	不検出
4月3日	不検出	不検出	不検出
4月10日	不検出	不検出	不検出
4月17日	不検出	不検出	不検出
4月24日	不検出	不検出	不検出
5月1日	不検出	不検出	不検出
5月8日	不検出	不検出	不検出
5月15日	不検出	不検出	不検出
5月22日	不検出	不検出	不検出
5月29日	不検出	不検出	不検出
6月5日	不検出	不検出	不検出
6月12日	不検出	不検出	不検出
6月19日	不検出	不検出	不検出
6月26日	不検出	不検出	不検出
7月3日	不検出	不検出	不検出
7月10日	不検出	不検出	不検出
7月17日	不検出	不検出	不検出
7月24日	不検出	不検出	不検出
7月31日	不検出	不検出	不検出
8月7日	不検出	不検出	不検出
8月14日	不検出	不検出	不検出
8月21日	不検出	不検出	不検出
8月28日	不検出	不検出	不検出
9月4日	不検出	不検出	不検出
9月11日	不検出	不検出	不検出
9月18日	不検出	不検出	不検出
9月25日	不検出	不検出	不検出
10月2日	不検出	不検出	不検出
10月9日	不検出	不検出	不検出
10月16日	不検出	不検出	不検出
10月23日	不検出	不検出	不検出
10月30日	不検出	不検出	不検出
11月6日	不検出	不検出	不検出
11月13日	不検出	不検出	不検出
11月20日	不検出	不検出	不検出
11月27日	不検出	不検出	不検出
12月4日	不検出	不検出	不検出
12月11日	不検出	不検出	不検出
12月18日	不検出	不検出	不検出
12月25日	不検出	不検出	不検出