

検査結果報告書

埼玉県知事 様

8X006

2008年4月21日

埼玉県児玉郡美 2 番地
山根技研 社

Tel 0495-76-2232 76-1951

報告者

1. 定性・定量方法、測定機器等

X線回折装置名	島津XRD6100	定性・定量方法	JIS A 1481 9.基底標準吸収補正法
分散染色顕微鏡	ニコン 80iTP-DPH	定性方法	JIS A 1481 7.1.a) 分散染色法
定量下限値	0.1%	分析者氏名	

2. 定性分析結果

試料名	吹付け材		受付日	2008年4月15日		
採取者	山根技研(株)		測定日	2008年4月17日		
採取建物	埼玉県教職員住宅 所沢城		採取位置	2-101 天井		
測定結果	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト・アクライト	アンソフィライト	
吹付け材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	

*** マルチプロット ***

ファイル名 : 住県new¥所沢城

サンプル名 :

コメント : jk22


分析日時 : 08-04-17 15:52:35

分析条件


X線管球 : Cu(1.54060 Å) 管電圧 : 40.0 kV 管電流 : 30.0 mA

測定範囲 : 5.0000 ~ 70.0000 度 ステップ幅 : 0.0200 度


計数時間 : 0.60 秒 スリット DS : 1.00 度 SS : 1.00 度 RS : 0.30 mm



2008埼玉県教職員住宅



22-1 和室、洋室、台所等1.605無.JPG



22-1 和室、洋室、台所等1.640無.JPG