

試験結果報告書

第 1801-307-01 号 (1/1)

埼玉県知事 上田清司

平成 30 年 02 月 02 日

様

試料の名称等	(90) 鳩ヶ谷(深町) 補修壁
採取年月日	平成 30年 01月 22日 10時 25分
一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会採取 01月22日 受付	

一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会

〒330-0855

埼玉県さいたま市大宮区上小町1450番地11

電話番号 048-649-1151(代表)

ご依頼による試験の結果を下記のとおり報告します。

試験の対象	試験の結果	単位	試験の方法
クリソタイル	不検出	—	JIS A1481-2:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法
アモサイト	不検出	—	JIS A1481-2:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法
クロシドライト	不検出	—	JIS A1481-2:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法
トレモライト及びアクチノライト	不検出	—	JIS A1481-2:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法
アンソフィライト	不検出	—	JIS A1481-2:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法
以下余白			

備考：

JIS A1481-2：第2部 試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法
不検出とはJIS A1481-2の定性分析において検出されなかったことを示します。

試験結果報告書

第 1801-307-02 号 (1/1)

埼玉県知事 上田清司

平成 30 年 02 月 02 日

様

試料の名称等	(90) 鳩ヶ谷(深町) 外壁
採取年月日	平成 30年 01月 22日 10時 35分
一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会採取 01月22日 受付	

一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会

〒330-0855

埼玉県さいたま市大宮区上小町1450番地11

電話番号 048-649-1151(代表)

ご依頼による試験の結果を下記のとおり報告します。

試験の対象	試験の結果	単位	試験の方法
クリソタイル	不検出	—	JIS A1481-2:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法
アモサイト	不検出	—	JIS A1481-2:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法
クロシドライト	不検出	—	JIS A1481-2:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法
トレモライト及びアクチノライト	不検出	—	JIS A1481-2:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法
アンソフィライト	不検出	—	JIS A1481-2:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法
以下余白			

備考：

JIS A1481-2：第2部 試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法
不検出とはJIS A1481-2の定性分析において検出されなかったことを示します。

試験結果報告書

第 1801-307-03 号 (1/1)

埼玉県知事 上田清司

平成 30 年 02 月 02 日

様

試料の名称等	(90) 鳩ヶ谷(深町) 物置
採取年月日	平成 30年 01月 22日 10時 40分
一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会採取 01月22日 受付	

一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会

〒330-0855

埼玉県さいたま市大宮区上小町1450番地11

電話番号 048-649-1151(代表)

ご依頼による試験の結果を下記のとおり報告します。

試験の対象	試験の結果	単位	試験の方法
クリソタイル	不検出	—	JIS A1481-2:2016 建材製品中の7スベ [®] ス含有率測定方法
アモサイト	不検出	—	JIS A1481-2:2016 建材製品中の7スベ [®] ス含有率測定方法
クロシドライト	不検出	—	JIS A1481-2:2016 建材製品中の7スベ [®] ス含有率測定方法
トレモライト及びアクチノライト	不検出	—	JIS A1481-2:2016 建材製品中の7スベ [®] ス含有率測定方法
アンソフィライト	不検出	—	JIS A1481-2:2016 建材製品中の7スベ [®] ス含有率測定方法
以下余白			

備考：

JIS A1481-2：第2部 試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法
不検出とはJIS A1481-2の定性分析において検出されなかったことを示します。